

Polyuretánové lepidlo a tmel bez rozpúšťadiel

Popis

FLEX PU-40 je jednozložkové, polyuretánové lepidlo a tmel bez rozpúšťadiel, poskytujúce:

- Odolnosť voči teplotným výkyvom od -40°C do +80°C.
- Vynikajúcu príľnavosť na akýkoľvek druh stavebného materiálu.
- Vysokú elasticitu.
- Vysokú odolnosť proti starnutiu a okolitým podmienkam.
- Po vytvrdnutí je ho možné natierať vodou riediteľnými farbami.

Oblasti použitia

FLEX PU-40 je prípravok vhodný na utesňovanie zvislých a vodorovných prasklín, špár (interiér, exteriér), v rôznych materiáloch, ako sú betón, hliník, oceľ, drevo, sklo, prírodné a syntetické kamene atď. Je taktiež vynikajúci na lepenie týchto materiálov.

Technické údaje

Základ:	polyuretán
Farby:	biela, sivá, hnedá
Teplota pri aplikácii:	od +5°C do +35°C
Tvorba povrchu:	≈50-55 min
Rýchlosť zretia:	≥ 3,5 mm/deň
Tvrdosť podľa SHORE A (DIN 53505):	≈45
Modul pružnosti pri 100% predĺžení (DIN 52455):	1,0 ± 0,1 N/mm ²
Porušenie pri predĺžení (DIN 53504):	≥ 450%

Návod na použitie

1. Podklad

Podklad musí byť bez prachu, voľných častíc, mastnoty atď. Odporúča sa spoj vyčistiť pomocou štetca alebo drôtenou kefou a potom ofúknuť prúdom vzduchu. Aby sa zabránilo nežiadúcemu znečisteniu na spoločných hranách, pozdĺž hrán sa aplikuje samolepiaca papierová páska ktorá sa odstráni okamžite po utesnení škáry (pred tvorbou povrchu).

2. Použitie

Vložte náplň do špeciálnej pištole a odrežte trysku tak, že keď sa vloží do spoju, tak sa jemne kĺže pozdĺž okrajov.

FLEX PU-40 sa nanáša posúvaním náplne pozdĺž spoju pod 45 stupňovým uhlom. Kým je tmel ešte čerstvý, vyrovná sa stierkou.

Čistenie náradia:

Náradie je nutné dôkladne umyť vodou, pokiaľ je materiál ešte čerstvý. Ak materiál zatvrdne, je možné nástroje vyčistiť iba mechanicky.

Spotreba

- Škára 10mm x 10mm:
1 náplň / 3 m dĺžky škáry.
- Škára 5mm x 5mm:
1 náplň / 12 m dĺžky škáry.

Balenie

- Tuba 310 ml.
- Črievko 600 ml.

Skladovanie

Záručná doba je 12 mesiacov v suchom prostredí bez mrazu.